

Symbole praní a ošetřování textilií

Symbole praní

Symbole praní prádla a ošetřování textilií tak, jak jsou upraveny v normě upravující symboly pro údržbu a ošetřování textilu. Název normy: ČSN 23758 - 80 0005 - symboly pro ošetřování.

Symbole pro praní prádla

- symboly praní - způsob praní uvedený v symbolu praní označeném vaničkou.
- symboly bělení prádla - způsoby bělení chlórem označené trojúhelníkem.
- symboly žehlení prádla - způsoby žehlení označené žehličkou.
- symboly chemického čištění - instrukce k chemickému čištění prádla v kruhu.
- symboly sušení - způsob sušení označovaný čtvercem.
- výstražné symboly pro praní - označení zakázaných způsobů údržby textilu.
- dodatečné symboly ošetřování textilií - další dodatečné symboly pro ošetřování textilií.

Použití symbolů

U všech výrobků musí být informace pro ošetřování vyjádřené všemi příslušnými symboly v následujícím pořadí: praní, bělení chlórem, žehlení, chemické čištění a sušení v bubnové sušičce. Takto uvedené pokyny pro údržbu a ošetřování se pak vztahují na kompletní textilní výrobek.

Praní

Vanička je použita jako symbol znázorňující praní, ať už ruční nebo v pračce. Tento symbol praní se používá zejména pro poskytování informací o maximální hodnotě použitelné teploty vody při praní, o nejvyšší možné míře mechanického působení při praní a o způsobu praní textilií.

Bělení

Trojúhelník je symbol nesoucí informaci o možném bělení chlórem.

Žehlení

Symbolem žehličky je znázorněn způsob žehlení. Jednou až třemi tečkami je znázorněna maximální použitelná teplota při žehlení oblečení.

Chemické čištění

Chemické čištění textilních výrobků (kromě přírodních usní a kožešin) je znázorněno kruhem. V kruhu je pak kód příslušného způsobu chemického čištění.

Sušení

Sušení v bubnové sušičce je znázorněno čtvercem s kruhem uvnitř. V tomto symbolu údržby a ošetřování textilií je vyznačen maximální stupeň působení a to jednou nebo dvěma tečkami.

Výstražné symboly

Výstražné symboly jsou použity tam, kde je zakázán některý ze způsobů údržby a ošetřování textilu.

Dodatečné symboly

Dodatečné symboly zpravidla doplňují některý ze základních symbolů pro praní prádla.

Praní

Symbol praní (vanička)  je používán v následujících specifikacích:

Symboly praní			
	maximální teplota 95°C normální mechanické působení normální máchání normální odstředování		maximální teplota 40°C omezené mechanické působení máchání, postupné ochlazování mírné odstředování
	maximální teplota 95°C omezené mechanické působení máchání, postupné ochlazování mírné odstředování		maximální teplota 40°C značně omezené mechanické působení normální máchání normální odstředování výrobek se nesmí ždímat ručně
	maximální teplota 70°C normální mechanické působení normální máchání normální odstředování		maximální teplota 30°C normální mechanické působení normální máchání normální odstředování
	maximální teplota 60°C normální mechanické působení normální máchání normální odstředování		maximální teplota 30°C značně omezené mechanické působení normální máchání mírné odstředování

	maximální teplota 60°C omezené mechanické působení máchání, postupné ochlazování mírné odstředování		praní pouze ruční výrobek se nesmí prát v pračce maximální teplota 40°C opatrná manipulace
	maximální teplota 50°C omezené mechanické působení máchání, postupné ochlazování mírné odstředování		výrobek se nesmí prát opatrná manipulace v mokřem stavu
	maximální teplota 40°C normální mechanické působení normální máchání normální odstředování		

nahoru

Symbody pro praní prádla

- symbody praní - způsob praní uvedený v symbolu praní označeném vaničkou.
- symbody pro bělení - způsoby bělení chlórém označené trojúhelníkem.
- symbody žehlení prádla - způsoby žehlení označené žehličkou.
- symbody chemického čištění - instrukce k chemickému čištění prádla v kruhu.
- symbody sušení prádla - způsob sušení označovaný čtvercem.
- výstražné symbody pro praní - označení zakázaných způsobů údržby textilu.
- dodatečné symbody ošetřování textilií - další dodatečné symbody pro ošetřování textilií.

Bělení

Symbol bělení (trojúhelník)  je používán v následovně:

Symbody bělení

	možné bělit, pokud je třeba		bělení pouze bez chlórů, pokud je třeba
	výrobek se může bělit prostředky uvolňující chlór; používat pouze studený a zředěný roztok		

Žehlení

Symbol žehlení prádla (žehlička)  je používán v následujících specifikacích:

Symbole žehlení

	vysoká teplota žehlení s maximální teplotou do 200°C, 390 F		nízká teplota žehlení s maximální teplotou do 150°C, 230 F
	střední teplota žehlení s maximální teplotou do 150°C, 300 F		

Chemické čištění

Symbol chemického čištění oblečení (kruh)  je používán v následujících specifikacích:

Symbole chemického čištění

- běžné instrukce
- dodatečné instrukce

Symbole pro chemické čištění (běžné instrukce)

	A - může se čistit všemi obvykle používanými rozpouštědly i postupy; výrobek se může chemicky čistit všemi obvykle používanými rozpouštědly, včetně všech rozpouštědel, která jsou uvedena pod písmenem P; dále se může čistit trichloretenem a 1.1.1-		výrobek je možné chemicky čistit pouze trifluortrichloretenem a těžkým benzinem (s destilačním rozmezí mezi 150°C a 220°C a bodem vzplanutí mezi 38°C a 60°C) obvyklými postupy čištění bez
---	--	---	---

	trichlorethanem		omezení
	výrobek se může chemicky čistit tetrachloretenem (perchloretylenem), monofluortrichlormetanem a všemi rozpouštědly uvedenými pod symbolem F (benzinem atd.; obvyklé postupy čištění jsou bez omezení		může být použito čištění rozpouštědly uvedenými v předchozím odstavci pro písmeno F, avšak s omezeným přidáním vody anebo s omezením mechanického působení anebo teploty během čištění nebo sušení; samoobslužné čištění není dovoleno
	čištění rozpouštědly uvedenými u předchozího textu pro symbol P, avšak s omezeným přidáním vody anebo s omezeným mechanickým působením anebo s omezenou teplotou sušení; samoobslužné čištění není dovoleno		výrobek se nesmí chemicky čistit a skvrny se z něj nesmějí odstraňovat organickými rozpouštědly

Chemické čištění - dodatečné instrukce

	Krátký program		Nízká teplota chemického čištění
	Redukovaná vláhá		Nepoužívat úpravu párou

nahoru

Sušení

Symbol sušení (čtverec)  je používán v následujících specifikacích:

Symbody sušení:

- sušení v bubnové sušičce
- nastavení teploty v bubnové sušičce
- poloha sušení



Sušení v bubnové sušičce

	normální sušení v bubnové sušičce		výrobek se může sušit v bubnové sušičce při normálním sušicím programu
	šetrné sušení v bubnové sušičce		výrobek se může sušit v bubnové sušičce při nižší teplotě sušení
	velmi šetrné sušení v bubnové sušičce		výrobek se nesmí sušit v bubnové sušičce

Nastavení teploty v bubnové sušičce

	vysoká teplota sušení v bubnové sušičce		libovolná teplota sušení v bubnové sušičce
	střední teplota sušení v bubnové sušičce		bez teploty
	nízká teplota sušení v bubnové sušičce		

Poloha sušení prádla

	prádlo je možné sušit zavěšené		sušení ve vodorovné poloze
	sušení prádla okapáváním		

nahoru

Výstražné symboly

Symbol zakázaných způsobů údržby (křížek)  je používán v následujících specifikacích:

Výstražné symboly praní

	výrobek se nesmí prát opatrná manipulace v mokřém stavu		nesušit; používá se spolu se symbolem neprát
	výrobek se nesmí bělit prostředky uvolňujícími chlór		výrobek se nesmí žehlit; napařování a zpracování parou je nepřipustné

nahoru

Dodatečné symboly

Dodatečné symboly praní se používají v následujících specifikacích:

Dodatečné symboly praní

	neždímat		sušit ve stínu (přidává se k symbolu možné sušit zavěšené, sušení okapáváním nebo sušení ve vodorovné poloze
	žehlit bez páry (přidává se k symbolu žehlení)		nesušit v bubnové sušičce
	znázorněná čára pod vaničkou nebo kruhem znamená, že zpracování musí být mírnější než u symbolu bez podržení		dvě čárky znázorněné pod symbolem znamenají, že daný způsob ošetření musí být proveden za velmi mírného zacházení s výrobkem

nahoru